

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по г.Канску и Канскому району

(наименование органа надзорной деятельности)

663600, г. Канск, ул.Революции,14 (тел. 3-26-21)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №487/488/489/490/491/492

О назначении административного наказания

10 декабря 2014 г.

11 час.10 мин

г. Канск

Я, главный государственный инспектор г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешков Александр Вадимович, рассмотрев материалы дела - протокол об административном правонарушении № 487 возбужденного по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ от 26 ноября 2014 года, протокол №488 по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ от 26 ноября 2014 года, протокол №489 по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ, протокол №490 по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ от 26 ноября 2014 года, протокол №491 по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ от 26 ноября 2014 года, протокол №492 по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ от 26 ноября 2014 года в отношении юридического лица Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №27» осуществляющего свою деятельность по юридическому адресу: 663606 РФ, Красноярский край, г.Канск ул.40 лет Октября,68, государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Заичкиным Э.А.

УСТАНОВИЛ:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №27» осуществляющего свою деятельность по юридическому адресу: 663606 РФ, Красноярский край, г.Канск ул.40 лет Октября,68, зарегистрировано как юридическое лицо, что подтверждается свидетельством ОГРН серия 24 №005513652. Законным представителем юридического лица в соответствии с учредительными документами является директор Мавлютова Валентина Николаевна, которая о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом о чем имеются соответствующие документы. К назначенному времени рассмотрения дела законный представитель – Мавлютова В.Н не явилась. Ходатайств, жалоб, отводов по делу и о переносе срока его рассмотрения в ОНД по г.Канску и Канскому району не поступало. Права и обязанности законного представителя Мавлютовой В.Н в соответствии с КоАП РФ разъяснены. Дело может быть рассмотрено в отсутствие законного представителя.

При проведении плановой выездной проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, проводимой в отношении Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №27» осуществляющего свою деятельность по адресу: по юридическому адресу: 663606 РФ, Красноярский край, г.Канск ул.40 лет Октября,68, установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: **протоколом №487** от 26.11.2014 года установлено, что **распоряжением № 517** от 27.10.2014, подписанным главным

КГОУ НПО
«Профессиональное училище №27»
г.Канска
В соответствии с
№ 602
главным государственным

15.12.2014

инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешковым А.В., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты: здания общежития КГБОУ НПО «ПУ № 27» установил нарушение/невыполнение: требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, а именно: 10 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 12 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 14 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 19 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 20 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 24 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты: здания общежития КГБОУ НПО «ПУ № 27» по адресу: Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет Октября, 35/1 установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 24.11.2014 в 15 ч. 00 мин. юридическим лицом - КГБОУ НПО «ПУ № 27» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. дверь электрощитовой (помещение 50 первого этажа общежития согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) имеет предел огнестойкости менее 0,6 ч (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*);
2. выход на чердак, расположенный на лестничной клетке пятого этажа левого крыла здания общежития, не имеет противопожарного люка 2-го типа (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.4 СНиП 21-01-97*);
3. выход на чердак, расположенный на лестничной клетке пятого этажа правого крыла здания общежития, не имеет противопожарного люка 2-го типа (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.4 СНиП 21-01-97*),

за что предусмотрена административная ответственность **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

Протоколом об административном правонарушении №488 от 26 ноября 2014 года установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в соответствии с распоряжением № 504 от 20.10.2014, подписанным главным государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешковым А.В., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты: здания учебного корпуса КГБОУ НПО «ПУ № 27» установил нарушение/невыполнение: требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7; СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171, а именно: 10 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 12 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 14 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 19 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 20 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 24 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты: здания учебного корпуса КГБОУ НПО «ПУ № 27» по адресу:

Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет Октября, 68, строение, 1 установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 24.11.2014 в 15 ч. 00 мин. юридическим лицом - КГБОУ НПО «ПУ № 27» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. отделка стен в актовом зале (комната 20 помещения 1 учебного корпуса) выполнена панелями МДФ (статья 134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
2. для стульев в актовом зале (комната 20 помещения 1 учебного корпуса) не предусмотрены устройства для крепления к полу (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.8.1.29 СП 1.13130.2009);
3. в подвале учебного корпуса (выход из которого не изолирован противопожарными преградами от общей лестничной клетки) размещены слесарная и столярная мастерские, мастерская электрика, а также иные хозяйственные помещения (пункт 23 ППР);
4. в читальном зале библиотеки (комната 6 помещения 1 учебного корпуса) потолок оклеен плиткой на основе полистирола (статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
5. на втором этаже учебного корпуса в дверном проеме противопожарной стены между зданиями литер Б и литер Б1 отсутствует противопожарная дверь (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.5.14*, п.7.16, п.7.17, п.7.18 СНиП 21-01-97*);
6. на внешней поверхности стен учебного корпуса (литер Б, Б1, Б2, Б3, Б4, В, В1) установлены фасадные системы с воздушным зазором на основе слабогорючей (Г1) фасадной плиты «КраспанКолорМинерит» (согласно сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП.084.Н.00083) (статья 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ),

за что предусмотрена административная ответственность **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

Протоколом об административном правонарушении №489 от 26 ноября 2014 года установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в соответствии с распоряжением № 506 от 20.10.2014, подписанным главным государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешковым А.В., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты: здания мастерских КГБОУ НПО «ПУ № 27» установил нарушение/невыполнение: требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 315, зарегистрированном в Минюсте РФ 27.06.2003г. № 4836, а именно: 10 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 12 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 14 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 19 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 20 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 24 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты: здания мастерских КГБОУ НПО «ПУ № 27» по адресу: Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет Октября, 68, строение, 3 установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 24.11.2014 в 15 ч. 00

мин. юридическим лицом - КГБОУ НПО «ПУ № 27» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. в кабинете мастера производственного обучения (комната 1 помещения 3, комната 4 помещения 1 мастерской газозлектросварки) отсутствуют дымовые пожарные извещатели (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03);
2. внутренняя дверь эвакуационного выхода наружу из мастерской газозлектросварки (комната 3 помещения 1) открывается не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*; п.36 ППР),

за что предусмотрена административная ответственность **частью 4 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

Протоколом об административном правонарушении №490 от 26 ноября 2014 года установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в соответствии с распоряжением № 517 от 27.10.2014, подписанным главным государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешковым А.В., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты: здания общежития КГБОУ НПО «ПУ № 27» установил нарушение/невыполнение: требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а именно: 10 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 12 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 14 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 19 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 20 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 24 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты: здания общежития КГБОУ НПО «ПУ № 27» по адресу: Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет Октября, 35/1 установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 24.11.2014 в 15 ч. 00 мин. юридическим лицом - КГБОУ НПО «ПУ № 27» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. в коридоре первого этажа (помещение 3 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) общежития установлена металлическая перегородка с дверным проемом ширина, которого в свету менее 1,2 (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.16 СНиП 21-01-97*);
2. между коридором первого этажа (помещение 3 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) общежития и коридором (помещение 2 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) перед тамбуром эвакуационного выхода установлена металлическая перегородка с дверным проемом ширина, которого в свету менее 1,2 (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
3. Между коридором первого этажа (помещение 3 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) общежития и коридором (помещение 2 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) перед тамбуром эвакуационного выхода установлена металлическая перегородка с дверью, открывающейся не по направлению выхода

- из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*);
4. ширина эвакуационного выхода из коридора первого этажа общежития (помещение 2 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) в тамбур эвакуационного выхода в свету менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
 5. ширина эвакуационного выхода из тамбура первого этажа общежития (помещение 1 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
 6. дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа общежития (помещение 3 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) в тамбур эвакуационного выхода (помещение 40 первого этажа согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) открывается не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*);
 7. отделка стен и потолка в тамбуре эвакуационного выхода (помещение 40 первого этажа общежития согласно выписки № 04:420/2007-1318 из единого гос. реестра объектов капитального строительства) выполнена панелями МДФ (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
 8. ширина в свету эвакуационного выхода из общежития наружу (лестничная клетка правого крыла здания) менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
 9. в тамбуре эвакуационного выхода из лестничной клетки левого крыла здания общежития установлена дополнительная перегородка с радиаторами отопления, уменьшающая ширину эвакуационного выхода (п.36 ППР);
 10. дверь, установленная в дополнительной перегородке тамбура эвакуационного выхода из лестничной клетки левого крыла, открывается не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*);
 11. ширина в свету эвакуационного выхода из общежития наружу (лестничная клетка левого крыла здания) менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*);
 12. на дверях, отделяющих коридор первого этажа здания общежития от лестничной клетки левого крыла здания, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
 13. на дверях, отделяющих коридор первого этажа здания общежития от лестничной клетки правого крыла здания, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
 14. лестничный марш, ведущий из помещения подвала, в котором расположены душевые, на первый этаж левого крыла здания общежития деревянный (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.18*, таблица 4 СНиП 21-01-97*);
 15. на дверях, отделяющих коридор второго этажа левого крыла здания общежития от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);

16. со второго этажа левого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
17. в дверном проеме между коридором второго этажа правого крыла здания общежития и лестничной клеткой установлены металлические решетчатые двери, не препятствующие распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п.23 ППР);
18. со второго этажа правого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
19. на дверях, отделяющих коридор третьего этажа левого крыла здания общежития от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
20. с третьего этажа левого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
21. в дверном проеме между коридором третьего этажа правого крыла здания общежития и лестничной клеткой отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п.23 ППР);
22. с третьего этажа правого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
23. на дверях, отделяющих коридор четвертого этажа левого крыла здания общежития от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
24. с четвертого этажа левого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
25. на дверях, отделяющих коридор четвертого этажа правого крыла здания общежития от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
26. с четвертого этажа правого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
27. на дверях, отделяющих коридор пятого этажа левого крыла здания общежития от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
28. с пятого этажа левого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);
29. в дверном проеме между коридором пятого этажа правого крыла здания общежития и лестничной клеткой отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п.23 ППР);
30. с пятого этажа правого крыла здания общежития предусмотрен один эвакуационный выход (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.13* СНиП 21-01-97*);

за что предусмотрена административная ответственность **частью 4 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

Протоколом об административном правонарушении №491 от 26 ноября 2014 года установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в соответствии с распоряжением № 507 от 20.10.2014, подписанным главным государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешковым А.В., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты: здания спортзала КГБОУ НПО «ПУ № 27» установил нарушение/невыполнение: требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7; Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009, утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175, а именно: 10 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 12 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 14 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 19 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 20 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 24 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты: здания спортзала КГБОУ НПО «ПУ № 27» по адресу: Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет Октября, 68, строение, 4 установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 24.11.2014 в 15 ч. 00 мин. юридическим лицом - КГБОУ НПО «ПУ № 27» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. ручные пожарные извещатели, установленные в спортивном зале, не имеют защитной конструкции, исключающие опасность их механического повреждения (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009);
2. линейные дымовые пожарные извещатели, установленные в спортивном зале, не имеют защитной конструкции, исключающие опасность их механического повреждения (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009);
3. внутренние двери эвакуационного выхода из помещения спортзала непосредственно наружу открываются не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*; п.36 ППР),

за что предусмотрена административная ответственность **частью 4 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

Протоколом об административном правонарушении №492 от 26 ноября 2014 года установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в соответствии с распоряжением № 504 от 20.10.2014, подписанным главным государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Пешковым А.В., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты: здания учебного корпуса КГБОУ НПО «ПУ № 27» установил нарушение/невыполнение: требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. № 18-7, а именно: 10 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 11 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 12 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 14 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 17 ноября 2014 года с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00

мин., 19 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 20 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 24 ноября 2014 года с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты: здания учебного корпуса КГБОУ НПО «ПУ № 27» по адресу: Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет Октября, 68, строение, 1 установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 24.11.2014 в 15 ч. 00 мин. юридическим лицом - КГБОУ НПО «ПУ № 27» допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. отделка стен в коридоре первого этажа (комната 25 помещения 1 учебного корпуса) выполнена панелями ПВХ класса пожарной опасности КМ4 (сертификат соответствия № С-RU.ПБ57.В.01001) (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
2. отделка стен лестничной клетки (комната 19 помещения 1 и комната 1 помещения 4 учебного корпуса) выполнена панелями ПВХ класса пожарной опасности КМ4 (сертификат соответствия № С-RU.ПБ57.В.01001) (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
3. на дверях, отделяющих коридор первого этажа (комната 25 помещения 1 учебного корпуса) от лестничной клетки (комната 19 помещения 1 учебного корпуса), отсутствуют приспособления для самозакрывания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
4. ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (комната 19 помещения 1 учебного корпуса) в тамбур эвакуационного выхода (комната 18 помещения 1 учебного корпуса) в свету менее 1,2 м, высота менее 1,9 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.16 СНиП 21-01-97*);
5. ширина эвакуационного выхода из тамбура (комната 18 помещения 1 учебного корпуса) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.16 СНиП 21-01-97*);
6. внутренние двери эвакуационного выхода непосредственно наружу из актового зала (комната 20 помещения 1 учебного корпуса) открываются не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*);
7. в актовом зале (комната 20 помещения 1 учебного корпуса) не предусмотрены проходы между рядами шириной не менее 1,2 м, ведущие к эвакуационным выходам (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.27 СНиП 21-01-97*);
8. отделка стен в коридоре второго этажа (комната 8 помещения 4 учебного корпуса) выполнена панелями ПВХ класса пожарной опасности КМ4 (сертификат соответствия № С-RU.ПБ57.В.01001) (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
9. со второго этажа здания учебного корпуса (лит.Б2) предусмотрен один эвакуационный выход через внутреннюю лестничную клетку (комната 1 помещения 4 учебного корпуса) (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.13* СНиП 21-01-97*);
10. коридор второго этажа (комната 8 помещения 4 учебного корпуса) не отделен от лестничной клетки (помещение 1 учебного корпуса) перегородкой с дверями (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
11. отделка стен на лестничной клетке первого этажа (комната 33 помещения 1 учебного корпуса) выполнена панелями ПВХ класса пожарной опасности КМ4 (сертификат соответствия № С-RU.ПБ57.В.01001) (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
12. отделка стен в коридоре первого этажа (комната 38 помещения 1 учебного корпуса) выполнена панелями ПВХ класса пожарной опасности КМ4 (сертификат

- соответствия № С-РУ.ПБ57.В.01001) (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
13. из обеденного зала столовой (комната 67 помещения 1 учебного корпуса), рассчитанного на одновременное пребывание более 50 человек, предусмотрен один эвакуационный выход шириной в свету 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.12*, п.6.16 СНиП 21-01-97*);
 14. в дверном проеме, отделяющем коридор второго этажа (комната 14 помещения 4 учебного корпуса) от лестничной клетки (комната 15 помещения 4 учебного корпуса) отсутствует дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 15. в дверном проеме, отделяющем коридор второго этажа (комната 19 помещения 4 учебного корпуса) от лестничной клетки (комната 15 помещения 4 учебного корпуса) отсутствует дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 16. в дверном проеме, отделяющем коридор второго этажа (комната 19 помещения 4 учебного корпуса) от лестничной клетки (комната 26 помещения 4 учебного корпуса) отсутствует дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 17. в дверном проеме, отделяющем коридор второго этажа (комната 27 помещения 4 учебного корпуса) от лестничной клетки (комната 26 помещения 4 учебного корпуса) отсутствует дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 18. на дверях, отделяющих коридоры третьего этажа учебного корпуса от лестничной клетки (комната 1 помещения 5), отсутствуют приспособления для самозакрывания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 19. на дверях, отделяющих коридоры третьего этажа учебного корпуса от лестничной клетки (комната 10 помещения 5), отсутствуют приспособления для самозакрывания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 20. на дверях, отделяющих коридоры первого, второго и третьего этажа учебного корпуса от лестничной клетки (комната 63 помещения 1, комната 42 помещения 4 и комната 1 помещения 6), отсутствуют приспособления для самозакрывания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 21. на дверях, отделяющих коридоры первого, второго и третьего этажа учебного корпуса от лестничной клетки (комната 61 помещения 1, комната 41 помещения 4 и комната 15 помещения 6), отсутствуют приспособления для самозакрывания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*);
 22. двери эвакуационного выхода из лестничной клетки (комната 61 помещения 1) в коридор первого этажа (комната 56 помещения 1) открывается не по направлению выхода из здания учебного корпуса (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*);

за что предусмотрена административная ответственность **частью 4 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

На основании ст.2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с п.2 ст.4.4 КоАП РФ, при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Установлено, что обстоятельства смягчающие административную ответственность по ст.4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ отсутствуют, обстоятельства, отягчающие административную ответственность предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – отсутствуют.

Согласно ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность. В соответствии с частью 2 ст.2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Так, установлено, что юридическое лицо Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №27» осуществляющего свою деятельность по юридическому адресу: 663606 РФ, Красноярский край, г.Канск ул.40 лет Октября,68, не приняло мер по своевременному выполнению требований пожарной безопасности, хотя на это имелась возможность.

При назначении административного наказания учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, совершившего административное правонарушение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1, 4.1, 4.4, 23.34, п.1. ч.1 ст. 29.9, ч.1,5 ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1) Признать бездействие юридического лица - Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №27» осуществляющего свою деятельность по юридическому адресу: 663606 РФ, Красноярский край, г.Канск ул.40 лет Октября,68, как административное правонарушение предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и ч.4 ст.20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере **150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.**

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: не изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: нет.

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении не имелись

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Взыскать сумму административного штрафа с **Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования**

«Профессиональное училище №27» в пользу Главного управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по Красноярскому краю. Сумма административного штрафа перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности на:

Получатель УФК по Красноярскому краю (Главное управление МЧС России по Красноярскому краю л/с 04191862920); расчетный счет 40101810600000010001; банк плательщика ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск; ИНН 2466154948; КПП 246601001; БИК 040407001; **КБК 177 116 27000 01 6000 140 ОКТМО 04720000**

Наименование платежа: штраф за нарушение требований ПБ.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, находящийся по адресу: 663600 г.Канск, ул.Революции, 14, ОНД; 660049 г.Красноярск, пр.Мира, 68 УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю. либо в Арбитражный суд Красноярского края по адресу: 660049 г.Красноярск ул.Ленина,1, либо в федеральный суд г.Канска по адресу: г.Канск ул.30 лет ВЛКСМ,11

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана **в течение 10 суток** со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.


В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **шестидесяти дней** со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток, а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Дата вступления постановления в законную силу **10 суток с момента получения настоящего постановления**

Постановление вынес:

Главный государственный инспектор
г.Канска и Канского района по пожарному надзору



А.В.Пешков

М.П.